



Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	Solicitante:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	4478	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	DAVID DOMINGUEZ
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS**



**DRENADO DE
ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	Solicitante:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	4478	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	DAVID DOMINGUEZ
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	Solicitante:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	4478	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	DAVID DOMINGUEZ
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO A PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	Solicitante:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	4478	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	DAVID DOMINGUEZ
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO A PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	Solicitante:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	4478	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	DAVID DOMINGUEZ
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	Solicitante:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	4478	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	DAVID DOMINGUEZ
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	Solicitante:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	4478	Fecha:	01/08/2026	Técnico:	DAVID DOMINGUEZ
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- **OBSERVACIONES:**
- **2 RUEDAS DE LADO IZQUIERDO AMARRADAS (EL PRIMEO Y EL TERCERO)**
- **TAPA TRASERA DEL MOTOR DAÑADA**
- **LA MAQUINA SE PONE LENTA AL MOMENTO DE PONERLA A TRABAJAR**
- **DESDE EL SERVICIO ANTERIOR QUEDO PENDIENTE EL CAMBIO DE ACEITE DE HIDRAULICO Y UNO DE LOS FILTROS**
- **CHECAR FLOTADOR DE DIESEL (NO MARCA)**