

Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4609	Fecha:	29/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	754 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS

- SE REALIZA REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4609	Fecha:	29/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	754 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS

- REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y DRENADO DE ACEITE



FILTRO DE ACEITE DE MOTOR NUEVO
(IZQ) FILTRO ANTERIOR (DER)



DRENADO DE ACEITE




ACEITE NUEVO

Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4609	Fecha:	29/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	754 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS

- LUBRICADO DE CADENAS



Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4609	Fecha:	29/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	754 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS

- LUBRICADO DEL EQUIPO EN GENERAL



Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4609	Fecha:	29/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	754 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS

- LAVADO DE EQUIPO A PRESION

