

|                 |          |                     |          |                   |  |                   |         |                   |            |                  |                   |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|-------------------|---------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>Empresa:</b> | ABENT 3T | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> |  | <b>N. Orden:</b>  | 4603    | <b>Fecha:</b>     | 22/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | FRANCISCO BRAVATA |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA   | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG30 | <b>Serie:</b>     |  | <b>Ubicación:</b> | REFORMA | <b>Horómetro:</b> | 1339.1 HRS | <b>Auxiliar:</b> |                   |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

- SERVICIO DE REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



Comparación de los filtros



Filtro anterior



Filtro nuevo

|                 |          |                     |          |                   |  |                   |         |                   |            |                  |                   |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|-------------------|---------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>Empresa:</b> | ABENT 3T | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> |  | <b>N. Orden:</b>  | 4603    | <b>Fecha:</b>     | 22/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | FRANCISCO BRAVATA |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA   | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG30 | <b>Serie:</b>     |  | <b>Ubicación:</b> | REFORMA | <b>Horómetro:</b> | 1339.1 HRS | <b>Auxiliar:</b> |                   |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

- REMPLAZO DE FLTRO DE ACEITE DE TRANSMISION



EN PROCESO DE DRENADO



ACEITE DRENADO



ACEITE NUEVO

|                 |          |                     |          |                   |  |                   |         |                   |            |                  |                   |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|-------------------|---------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>Empresa:</b> | ABENT 3T | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> |  | <b>N. Orden:</b>  | 4603    | <b>Fecha:</b>     | 22/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | FRANCISCO BRAVATA |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA   | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG30 | <b>Serie:</b>     |  | <b>Ubicación:</b> | REFORMA | <b>Horómetro:</b> | 1339.1 HRS | <b>Auxiliar:</b> |                   |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

- SERVICIO DE REMPLAZOS EN DIFERENTES AREAS



ACEITE DE TRANSMISION (ATF)



ANTICONGELANTE



FILTROS DE AIRE, ANTERIOR (IZQ) NUEVO (DER)

|                 |          |                     |          |                   |  |                   |         |                   |            |                  |                   |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|-------------------|---------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>Empresa:</b> | ABENT 3T | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> |  | <b>N. Orden:</b>  | 4603    | <b>Fecha:</b>     | 22/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | FRANCISCO BRAVATA |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA   | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG30 | <b>Serie:</b>     |  | <b>Ubicación:</b> | REFORMA | <b>Horómetro:</b> | 1339.1 HRS | <b>Auxiliar:</b> |                   |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE


- LUBRICACION DE CADENAS



|                 |          |                     |          |                   |  |                   |         |                   |            |                  |                   |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|-------------------|---------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>Empresa:</b> | ABENT 3T | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> |  | <b>N. Orden:</b>  | 4603    | <b>Fecha:</b>     | 22/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | FRANCISCO BRAVATA |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA   | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG30 | <b>Serie:</b>     |  | <b>Ubicación:</b> | REFORMA | <b>Horómetro:</b> | 1339.1 HRS | <b>Auxiliar:</b> |                   |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

- LUBRICACION EN GENERAL DEL EQUIPO



|                 |          |                     |          |                   |  |                   |         |                   |            |                  |                      |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|-------------------|---------|-------------------|------------|------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b> | ABENT 3T | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> |  | <b>N. Orden:</b>  | 4603    | <b>Fecha:</b>     | 22/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | FRANCISCO<br>BRAVATA |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA   | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG30 | <b>Serie:</b>     |  | <b>Ubicación:</b> | REFORMA | <b>Horómetro:</b> | 1339.1 HRS | <b>Auxiliar:</b> |                      |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

- SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y BANDA ALTERNADOR



|                 |          |                     |          |                   |  |                   |         |                   |            |                  |                      |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|-------------------|---------|-------------------|------------|------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b> | ABENT 3T | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> |  | <b>N. Orden:</b>  | 4603    | <b>Fecha:</b>     | 22/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | FRANCISCO<br>BRAVATA |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA   | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG30 | <b>Serie:</b>     |  | <b>Ubicación:</b> | REFORMA | <b>Horómetro:</b> | 1339.1 HRS | <b>Auxiliar:</b> |                      |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

- LAVADO A PRESION EN GENERAL DEL EQUIPO

