

Empresa:	ABENT 3T	Solicitante:		Código QR:	VHSA - 0145	N. Orden:	4604	Fecha:	24/08/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	1339.1 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLAS EN SISTEMA DE FRENOS

- REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS , RETEN DE MASA INFERIOR, RECTIFICACION DE TAMBORES, LIQUIDO DE FRENOS, HERRAJE Y BOMBA DE FRENOS.



OBSERVACIÓN: REQUIERE REEMPLAZO DE CILINDROS DE FRENOS DELANTEROS

Empresa:	ABENT 3T	Solicitante:		Código QR:	VHSA - 0145	N. Orden:	4604	Fecha:	24/08/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	1339.1 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLAS EN SISTEMA DE FRENOS

- REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS , RETEN DE MASA INFERIOR, RECTIFICACION DE TAMBORES, LIQUIDO DE FRENOS, HERRAJE Y BOMBA DE FRENOS.




OBSERVACIÓN: REQUIERE REEMPLAZO DE CILINDROS DE FRENOS DELANTEROS

Empresa:	ABENT 3T	Solicitante:		Código QR:	VHSA - 0145	N. Orden:	4604	Fecha:	24/08/2026	Técnico:	FRANCISCO BRAVATA
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	1339.1 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLAS EN SISTEMA DE FRENOS

- REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS , RETEN DE MASA INFERIOR, RECTIFICACION DE TAMBORES, LIQUIDO DE FRENOS, HERRAJE Y BOMBA DE FRENOS.



OBSERVACIÓN: REQUIERE REEMPLAZO DE CILINDROS DE FRENOS DELANTEROS