

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109624

SAP

70008678

Reparación

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Clt. La Jirón - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México		86039	
Tel. 953370550		Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4871		No. de Orden: KAUF 4884	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Fecha: 03/Sep/2026	
Solicitante: MANUEL ACUÑA		Codigo QR: VISA-0120	
Ubicación: PARASO		Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17645 NO. ECO 70008678 CAP. 2 YD			
FALLA REPORTADA			
REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS			
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENOS ✓	
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENO ✓	
1.000000	PIEZA	KIT DE HERBIJES DE FRENOS DERECHO ✓	
1.000000	PIEZA	KIT DE HERBIJES DE FRENOS IZQUIERDO ✓	
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA ✓	
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA ✓	
2.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENOS ✓	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO BALATAS, RETENES, HERBIJES, CILINDROS, REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DE LÍNEAS DE FRENOS ✓	
CALIBRACIÓN DE BALATAS DE FRENOS ✓			
RECOMENDACIONES			
SE SUGIERE MANTENER EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO Y ATENDER OPORTUNAMENTE CUALQUIER INDICIO DE FUGA, PÉRDIDA DE PRESIÓN, RUIDO, VIBRACIÓN O DISMINUCIÓN EN LA CAPACIDAD DE FRENADO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UNA OPERACIÓN SEGURA Y CONFIABLE.			
Fecha del Servicio: 03/09/2026		Presupuesto: 29474.7	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Asesor:	

Recomendaciones

SE SUGIERE MANTENER EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO Y ATENDER OPORTUNAMENTE CUALQUIER INDICIO DE FUGA, PÉRDIDA DE PRESIÓN, RUIDO, VIBRACIÓN O DISMINUCIÓN EN LA CAPACIDAD DE FRENADO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UNA OPERACIÓN SEGURA Y CONFIABLE.



ANTES



DESPUÉS

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109624

SAP

70008678

Reparación

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS – REEMPLAZO DE JUEGO DE BALATAS DE FRENOS (LADO IZQ Y DERECHO)

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jirón - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México - 86029		Tel.: 993375500 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4571	No. de Orden: KAUF 4684	Fecha: 03/09/2026	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Solicitante: MANUEL ACURIA	Codigo QR: VHSB-0120	
Ubicación: PARAISO	Tipo de Servicio: CORRECTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 T.O			
FAJILLA REPORTADA			
REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS			
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENOS ✓	
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENO ✓	
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS DERECHO ✓	
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS IZQUIERDO ✓	
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA ✓	
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA ✓	
2.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENOS ✓	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO BALATAS, RETENES, HERRAJES, CILINDROS, REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DE LÍNEAS DE FRENOS ✓	
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 03/09/2026		Materiales: 29939.7	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	

Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS DE MAZAS Y RETENES INTERIORES/EXTERIORES PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER FUGA DE ACEITE QUE PUEDA CONTAMINAR LAS BALATAS Y AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE FRENOS.



REEMPLAZO DE BALATAS LADO IZQUIERDO



REEMPLAZO DE BALATAS LADO DERECHO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109624

SAP

70008678

Reparación

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS – REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO.

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jolla - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 9533570580 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contracción: 4871
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: PANABO

No. de Orden: KAUF 4684
Fecha: 03/Sep/2026
Codigo QR: VMSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONTE TOYOTA MODELO: 8F-GU20 S. 17649 NO. ECO 70005878 CAP. 2.10

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
2.000000	PIEZA	JUOGO DE BALATAS DE FRENOS
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS DERECHO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS IZQUIERDO
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	SERVICIO DE REEMPLAZO DE TAMBOR DE FRENOS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO BALATAS, RETENES, HERRAJES, CILINDROS, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DE LINEAS DE FRENOS CALIBRACION DE BALATAS DE FRENOS

Observaciones:

03/09/2026 27974.7

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS DE MAZAS Y RETENES INTERIORES/EXTERIORES PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER FUGA DE ACEITE QUE PUEDA CONTAMINAR LAS BALATAS Y AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE FRENOS.



REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO LADO IZQUIERDO



REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO LADO DERECHO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109624

SAP

70008678

Reparación

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS – REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES DE FRENOS LADO IZQUIERDO Y DERECHO.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jolla - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 953370060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contracción: 4871
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: PANAMA

No. de Orden: KAUF 4694
Fecha: 03/Sep/2026
Codigo QR: YHSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONTE TOYOTA MOTO 8FGU200 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2.10

FALLA REPORTADA

REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENOS
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS DERECHO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS IZQUIERDO
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE TAMBORES DE FRENOS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO BALATAS, RETENES, HERRAJES, CILINDROS, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DE LINEAS DE FRENOS CALIBRACION DE BALATAS DE FRENOS


OBSERVACIONES

03/09/2026 27979.7

Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Acuña*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS DE MAZAS Y RETENES INTERIORES/EXTERIORES PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER FUGA DE ACEITE QUE PUEDA CONTAMINAR LAS BALATAS Y AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE FRENOS.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109624

SAP

70008678

Reparación

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS – REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA.



CONTRATO DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jolla - José María Pino Suárez

Villahermosa - Tabasco - México 24029

Tel. 953370080 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contrato: 4871

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: MANUEL ACUÑA

Ubicación: PARASO

No. de Orden: KAUF 4694

Fecha: 03/Sep/2026

Código QR: YHSA-0120

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

CONVENIENTE EL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOTO 8F-GU20 S. 17449 NO. ECO 70008678 CAP. 2 Y 10

FALLA REPORTADA

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS

2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENOS ✓
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENO ✓
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS DERECHO ✓
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS IZQUIERDO ✓
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA ✓
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA ✓
2.000000	PIEZA	SERVICIO DE REEMPLAZO DE TAMBOR DE FRENOS ✓
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO BALATAS, RETENES, HERRAJES, CILINDROS, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DE LINEAS DE FRENOS CALIBRACION DE BALATAS DE FRENOS ✓


OBSERVACIONES

03/09/2026

27974.7



Nombre y Firma del Cliente:



Nombre y Firma del Técnico:

03/09/2026

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS DE MAZAS Y RETENES INTERIORES/EXTERIORES PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER FUGA DE ACEITE QUE PUEDA CONTAMINAR LAS BALATAS Y AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE FRENOS.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109624

SAP

70008678

Reparación

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS – SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENOS.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jolla - José Martí Pkwy Sudor
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 9533570080 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contracción: 4871
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: PANABO

No. de Orden: KAUF 4884
Fecha: 03/Sep/2026
Codigo QR: VHSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONTE TOYOTA MOTO 8F-GU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 Y 10

FAVLA REPORTADA

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS

2.000000	PIEZA	JUOGO DE BALATAS DE FRENOS
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS DERECHO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS IZQUIERDO
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENOS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO BALATAS, RETENES, HERRAJES, CILINDROS, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DE LINEAS DE FRENOS CALIBRACION DE BALATAS DE FRENOS

OBSERVACIONES

03/09/2026 29934.7

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico:  Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS DE MAZAS Y RETENES INTERIORES/EXTERIORES PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER FUGA DE ACEITE QUE PUEDA CONTAMINAR LAS BALATAS Y AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE FRENOS.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109624

SAP

70008678

Reparación

REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS – SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jolla - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 9533570580 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contracción: 4871
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: PANABO

No. de Orden: KAUF 4694
Fecha: 03/09/2026
Codigo QR: VMSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONTE TOYOTA MODELO: 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2.10

FAJILLA REPORTADA

REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS

2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENOS
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS DERECHO
1.000000	PIEZA	KIT DE HERRAJES DE FRENOS IZQUIERDO
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
7.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECALIBRACION DE TABLADOR DE FRENOS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO BALATAS, RETENES, HERRAJES, CILINDROS, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DE LINEAS DE FRENOS CALIBRACION DE BALATAS DE FRENOS

OBSERVACIONES

03/09/2026 27974.7

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

MANTENER LOS NIVELES DE LUBRICANTE CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, EVITAR SOBRELLENADOS Y VERIFICAR PERIÓDICAMENTE LA AUSENCIA DE FUGAS EN EL CONJUNTO DE FRENOS.