

Empresa:	INTEGRO SERVICES	Solicitante:	VICTOR ZAMORA	Código QR:	VHSA - 0110	N. Orden:	4573	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	PABLO CORTES
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	4855.6 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO REEMPLAZO DE JUNTAS Y RETENES DE SISTEMA DE FRENOS



SE REALIZA EL SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTAS Y RETENES EN EL SISTEMA DE FRENO A LA UNIDAD REPORTADA PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO

Empresa:	INTEGRO SERVICES	Solicitante:	VICTOR ZAMORA	Código QR:	VHSA - 0110	N. Orden:	4573	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	PABLO CORTES
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	4855.6 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO REEMPLAZO DE JUNTAS Y RETENES DE SISTEMA DE FRENOS



SE REALIZA EL SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTAS Y RETENES EN EL SISTEMA DE FRENO A LA UNIDAD REPORTADA PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO

Empresa:	INTEGRO SERVICES	Solicitante:	VICTOR ZAMORA	Código QR:	VHSA - 0110	N. Orden:	4573	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	PABLO CORTES
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	4855.6 HRS	Auxiliar:	


SERVICIO REEMPLAZO DE JUNTAS Y RETENES DE SISTEMA DE FRENOS



SE REALIZA EL SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTAS Y RETENES EN EL SISTEMA DE FRENO A LA UNIDAD REPORTADA PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO

Empresa:	INTEGRO SERVICES	Solicitante:	VICTOR ZAMORA	Código QR:	VHSA - 0110	N. Orden:	4573	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	PABLO CORTES
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	4855.6 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO REEMPLAZO DE JUNTAS Y RETENES DE SISTEMA DE FRENOS



SE REALIZA EL SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTAS Y RETENES EN EL SISTEMA DE FRENO A LA UNIDAD REPORTADA PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO

Empresa:	INTEGRO SERVICES	Solicitante:	VICTOR ZAMORA	Código QR:	VHSA - 0110	N. Orden:	4573	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	PABLO CORTES
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	4855.6 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO REEMPLAZO DE JUNTAS Y RETENES DE SISTEMA DE FRENOS



SE REALIZA EL SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTAS Y RETENES EN EL SISTEMA DE FRENO A LA UNIDAD REPORTADA PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO