

Empresa:	COSESI OIL & GAS	Solicitante:	COSESI OIL & GAS	Código QR:	VHSA - 0288	N. Orden:	4682	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	PABLO CORTES
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO (PRESENTA FALLAS EN ARRANQUE)

SE REALIZA: CAMBIO DE 2 BATERÍAS, CAMBIO DE ASIENTO DE SENSOR, AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR




DATO: EL EQUIPO QUEDO OPERANDO CORRECTAMENTE.

Empresa:	COSESI OIL & GAS	Solicitante:	COSESI OIL & GAS	Código QR:	VHSA - 0288	N. Orden:	4682	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	PABLO CORTES
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO (PRESENTA FALLAS EN ARRANQUE)

SE REALIZA: CAMBIO DE 2 BATERÍAS, CAMBIO DE ASIENTO DE SENSOR, AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR.



DATO: EL EQUIPO QUEDO OPERANDO CORRECTAMENTE.