

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

109403

SAP

70023256

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993577000 Mail: ventas@kaufmann.mx

Cotización: 4953
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4870
Fecha: 03/09/2024
Codigo QR: VMSA-0133
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

MONIT. TOYOTA MOB. 32-8F025 S. 91706 NO. ECO 70023256 CAP. 3.1

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE BULBOS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
----------	-------	--

OBSERVACIONES

03/09/2024
Manuel Acuña



REEMPLAZO DE FILTRO
HIDRAULICO DE SUCCION



REEMPLAZO DE
FILTRO HIDRAULICO
DE RETORNO.

Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LOS
FILTROS HIDRÁULICOS DE SUCCIÓN Y FILTROS
HIDRÁULICOS DE RETORNO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

109403

SAP

70023256

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

**KAUFMANN**

Cotización: 4953
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: PARAISO

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José Martí Pkwy. Súper
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 993570600 Mail: ventas@kaufmann.mx

No. de Orden: KAUF 4870
Fecha: 03/09/2026
Codigo QR: VNSA-0133
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

SELECCIÓN DE EQUIPO

MONY TOYOTA MOB. 32-8F025 S. 91706 NO. ECO 70023256 CAP. 3.1

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE BULBAS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
----------	-------	---

Observaciones

Fecha del Reporte: 03/09/2026

Numero: 170986

Manuel Acuña

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE

Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y EL FILTRO DE ACEITE

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

109403

SAP

70023256

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle La Jirón - José Martí Pro. Suñer	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel. 993757000 Mail: ordenestrabajo@kaufmann.mx	
Coordinación:	4953	No. de Orden:	KAUF 4670
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	03/09/2016
Solicitante:	MANUEL ACUÑA	Código QR:	YMSA-0133
Ubicación:	PARASO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOB. 32-8F025 S. 91706 NO. ECO 70023256 CAP. 3.1			
FALLA REPORTADA			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS			
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha del Reporte: 03/09/2016 Número: 170986			

Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE BUJÍAS Y BANDA DE ALTERNADOR



REEMPLAZO DE BUJÍAS: NUEVAS (IZQ.)
ANTERIORES (DER.)



REEMPLAZO DE BANDA DE
ALTERNADOR

EVIDENCIAS

SAP

70023256

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

109403

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Calle La Jirón - José Martí Pk. Sur -

Villahermosa Tabasco México 86029

Tel. 993377600 Mail: ventas@kaufmann.mx

Colaborador: 4953

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: MANUEL ACUÑA

Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4870

Fecha: 03/09/2026

Código QR: VNSA-0133

Tipo de Servicio: PREVENTIVO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MONY. TOYOTA MOB. 32-8F025 S. 91706 NO. 00070023256 CAP. 1.

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS. INCLUDE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
----------	-------	---

OBSERVACIONES

Fecha del Reporte: 03/09/2026

Numero de: 170986

Manuel Acuña



Recomendaciones

SE REALIZA REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS PARA VERIFICAR QUE ESTE CORRECTAMENTE NIVELADO.

REVISIÓN DE NIVELES DE FLUIDOS

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

109403

SAP

70023256

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle La Jirón - José Martí Pk. Sur -	
Villahermosa Tabasco México 96029		Tel: 99377060 Mail: ventas@kaufmann.mx	
Cotización:	4953	No. de Orden:	KAUF 4870
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	03/09/2026
Solicitante:	MANUEL ACUÑA	Código QR:	YN5A-0133
Ubicación:	PARASO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOB. 32-8F025 S. 91706 NO. ECO 70023256 CAP. 3.1			
FALLA REPORTADA			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS			
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE BULBOS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PANDOS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTEADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTEADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha del Reporte: 03/09/2026 Número: 170986			

Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO Y EL REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, PARA MEJOR RENDIMIENTO DEL EQUIPO OPERATIVO



REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO



DRENADO DE ACEITE VIEJO



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR NUEVO

EVIDENCIAS

SAP

70023256

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

109403

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

**KAUFMANN**

Colaboración: 4953
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: PARASO

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José Martí Pkwy. Súper
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 993570760 Mail: atencioncliente@kaufmann.mx

No. de Orden: KAUF 4870
Fecha: 03/09/2026
Código QR: VN5A-0133
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

MONIT. TOYOTA MOB. 32-8F025 S. 91706 NO. ECO 70023256 CAP. 1.

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUDE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PANDOS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
----------	-------	---

OBSERVACIONES

Fecha del Reporte: 03/09/2026

Numero: 170986

Manuel Acuña

Recomendaciones

SE REALIZA REVISIÓN DEL EQUIPO PARA GARANTIZAR EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD

REVISIÓN GENERAL DE MOTOR