

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109391

SAP

70023256

Reparación

CONTAMINACIÓN DE ACEITE DE MOTOR EN TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO – REEMPLAZO BOMBA HIDRAULICA

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN
Cda. La Jirsa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86009
Tel: 963570260 kauf.administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4962
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4669
Fecha: 03/Sep/2026
Código QR: VHSB-0133
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-4FG25 S. 91708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

FALLA REPORTADA
CONTAMINACIÓN DE ACEITE DE MOTOR EN TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO

ITEM	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000000	PIEZA	BOMBA HIDRAULICA TOYOTA
1.000000	PIEZA	RAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISION OK
1.000000	PIEZA	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA, REALIZANDO LIMPIEZA DE TANQUE HIDRAULICO, REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR.

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 03/09/2026 Hora: 17:08.6

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico:  Nombre y Firma del Auxiliar:



ANTES



DESPUÉS

Recomendaciones

REEMPLAZAR LA BOMBA HIDRÁULICA CUANDO HAY CONTAMINACIÓN POR ACEITE DE MOTOR ES FUNDAMENTAL YA QUE ESTE FLUIDO EXTRAÑO DESTRUYE LAS TOLERANCIAS INTERNAS DE PRESIÓN Y PROVOCA UN DESGASTE IRREVERSIBLE.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109391

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jase - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 98009
Tel: 9835770260 kaufm.administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4962
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4969
Fecha: 03/Sep/2026
Código QR: VHSB-0133
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

FALLA REPORTADA
CONTAMINACIÓN DE ACEITE DE MOTOR EN TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO

ITEM	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000000	PIEZA	BOMBA HIDRAULICA TOYOTA
1.000000	PIEZA	BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISION CX
1.000000	PIEZA	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE CX
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA, REALIZANDO LIMPIEZA DE TANQUE HIDRAULICO, REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR.

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 03/09/2026 Horómetro: 77098.6

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico:  Nombre y Firma del Auxiliar: 

Recomendaciones

EXTRAER CON SUAVIDAD, LIMPIAR CON UN TRAPO ADECUADO, INTRODUCIR LA BAYONETA DESPACIO Y ASEGURARSE QUE EL TAPÓN CIERRE BIEN PARA EVITAR LA ENTRADA DE POLVO O RESIDUOS QUE PUEDAN DAÑAR LA VARILLA.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109391

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN
Cda. La Jirsa - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 98009
Tel: 983570260 kaufm.administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4962
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUÑA
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4969
Fecha: 03/Sep/2026
Código QR: VHSB-01133
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

FALLA REPORTADA
CONTAMINACIÓN DE ACEITE DE MOTOR EN TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000000	PIEZA	BOMBA HIDRAULICA TOYOTA
1.000000	PIEZA	BOYONETA DE ACEITE DE TRANSMISION OK
1.000000	PIEZA	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICO, REALIZANDO LIMPIEZA DE TANQUE HIDRAULICO, REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR.

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 03/09/2026
Horómetro: 77098.6

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Recomendaciones

EL ACEITE MANTIENE LUBRICADAS Y A UNA TEMPERATURA ÓPTIMA LAS PIEZAS INTERNAS, SI LA MANGUERA DEL ENFRIADOR SE ROMPE, EL SISTEMA PUEDE PERDER TODO EL LUBRICANTE LO QUE PROVOCA UN SOBRECALENTAMIENTO INMEDIATO, POR LO CUAL, SE RECOMIENDA INSPECCIÓN DIARIA DE MANGUERAS Y ACEITES.



COMPARACIÓN DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE DAÑADA Y NUEVA



MANGUERA INSTALADA

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

109391

SAP

70023256

Reparación

SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE HIDRÁULICO.



DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cde. La Jiruca José María Pino Suárez

Villahermosa Tabasco México 86009

Tel: 983370260 kauf.administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4962

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: MANUEL ACUÑA

Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4969

Fecha: 03/Sep/2026

Código QR: VHSB-0133

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-4F-G25 S. 91708 NO. ECO 70023256 CAP. 2.

FALLA REPORTADA


CONTAMINACIÓN DE ACEITE DE MOTOR EN TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO

T.000000	PIEZA	BOMBA HIDRÁULICA TOYOTA
T.000000	PIEZA	RAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN OK
T.000000	PIEZA	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRÍADOR DE ACEITE OK
T.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA, REALIZANDO LIMPIEZA DE TANQUE HIDRÁULICO, REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRÍADOR.

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 03/09/2026

Horómetro: 77098.6



Nombre y Firma del Cliente:



Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

LAS PARTÍCULAS DE METAL O POLVO QUE SE ASIENTAN EN EL FONDO DEL TANQUE VUELVEN A CIRCULAR SI NO SE LIMPIAN. ESTO ACTUA COMO UNA "LIJA LÍQUIDA" QUE DESTRUYE LOS SELLOS INTERNOS Y LA BOMBA HIDRÁULICA POR LO QUE SE RECOMIENDA DE MANERA PERIODICA LA LIMPIEZA DEL TANQUE.