

Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Código QR:	VHSA- 0531	N. Orden:	4683	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	APILADOR HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK339	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

REEMPLAZO Y ENGRASADO DE BALERO INFERIOR DE MANERAL DE DIRECCIÓN



SE REALIZO LIMPIEZA PARA LA OBSERVACIÓN CORRECTA DE
LA PIEZA

Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Código QR:	VHSA- 0531	N. Orden:	4683	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	APILADOR HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK339	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

REEMPLAZO Y ENGRASADO DE BALERO INFERIOR DE MANERAL DE DIRECCIÓN



LA RUEDA NUEVA NO TRAE RETÉN, SE EXTRAJE EL RETÉN DE LA RUEDA DAÑADA. **DATO:** PRESENTA DAÑO

Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Código QR:	VHSA- 0531	N. Orden:	4683	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	APILADOR HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK339	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

REEMPLAZO Y ENGRASADO DE BALERO INFERIOR DE MANERAL DE DIRECCIÓN



BALERO DE APILADOR

Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Código QR:	VHSA- 0531	N. Orden:	4683	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	APILADOR HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK339	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	N/A	Auxiliar:	

REEMPLAZO Y ENGRASADO DE BALERO INFERIOR DE MANERAL DE DIRECCIÓN



SE EXTRAE BALERO