

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA - 0177	N. Orden:	4597	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN CHIAPAS	Horómetro:	5363 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS EN PRENSA



SE REALIZA EL SERVICIO DE REEMPLAZO Y PRENSADO DE LLANTAS AL EQUIPO
REPORTADO.

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA - 0177	N. Orden:	4597	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN CHIAPAS	Horómetro:	5363 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS EN PRENSA



SE REALIZA EL SERVICIO DE REEMPLAZO Y PRENSADO DE LLANTAS AL EQUIPO REPORTADO.

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA - 0177	N. Orden:	4597	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN CHIAPAS	Horómetro:	5363 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS EN PRENSA



SE OBSERVA LLANTAS ANTERIORES.

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA - 0177	N. Orden:	4597	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN CHIAPAS	Horómetro:	5363 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS EN PRENSA



SE OBSERVA LLANTAS NUEVAS.
EQUIPO LISTO PARA SEGUIR OPERANDO.