


Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:	FULL JOB MRO	Código QR:	VHSA - 0389	N. Orden:	4694	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17901 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE LIMPIEZA A DETALLE EN GENERAL (PARA DIAGNOSTICO ACERTADO)



SE REALIZA LIMPIEZA EN GENERAL EN EL EQUIPO Y SE DETECTA: FUGA POR LA BOMBA TURIDEM, FUGA POR ORILLA DE CARTER, FUGA POR RETEN DE ÁRBOL DE LEVAS, FUGA POR TUBERÍA DE MUNOBLOK A TURBO

Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:	FULL JOB MRO	Código QR:	VHSA - 0389	N. Orden:	4694	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17901 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE LIMPIEZA A DETALLE EN GENERAL (PARA DIAGNOSTICO ACERTADO)



SE REALIZA LIMPIEZA EN GENERAL EN EL EQUIPO Y SE DETECTA: FUGA POR LA BOMBA TURIDEM, FUGA POR ORILLA DE CARTER, FUGA POR RETEN DE ÁRBOL DE LEVAS, FUGA POR TUBERÍA DE MUNOBLOK A TURBO

Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:	FULL JOB MRO	Código QR:	VHSA - 0389	N. Orden:	4694	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17901 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE LIMPIEZA A DETALLE EN GENERAL (PARA DIAGNOSTICO ACERTADO)



SE REALIZA LIMPIEZA EN GENERAL EN EL EQUIPO Y SE DETECTA: FUGA POR LA BOMBA TURIDEM, FUGA POR ORILLA DE CARTER, FUGA POR RETEN DE ÁRBOL DE LEVAS, FUGA POR TUBERÍA DE MUNOBLOK A TURBO

Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:	FULL JOB MRO	Código QR:	VHSA - 0389	N. Orden:	4694	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17901 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE LIMPIEZA A DETALLE EN GENERAL

(PARA DIAGNOSTICO ACERTADO)

DATO: SE REQUIERE RETEN DE ÁRBOL DE LEVAS Y CIGÜEÑAL, JUNTA DE TURIDEM, TUBO DE RETORNO DE TUBO A MONOBLOCK Y DESMONTAJE DE CARTER PARA SELLAR NUEVAMENTE.