


Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA- 0098	N. Orden:	4729	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27553.4 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 KITS DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL



SE REALIZA EL DESMONTAJE DE CILINDROS LATERALES DE LEVANTE, SE SUMINISTRA ACEITE HIDRÁULICO Y ANTICONGELANTE, SE NIVELA LOS ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA- 0098	N. Orden:	4729	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27553.4 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 KITS DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL



SE REALIZA EL DESMONTAJE DE CILINDROS LATERALES DE LEVANTE, SE SUMINISTRA ACEITE HIDRÁULICO Y ANTICONGELANTE, SE NIVELA LOS ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA- 0098	N. Orden:	4729	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27553.4 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 KITS DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL



SE REALIZA EL DESMONTAJE DE CILINDROS LATERALES DE LEVANTE, SE SUMINISTRA ACEITE HIDRÁULICO Y ANTICONGELANTE, SE NIVELA LOS ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA- 0098	N. Orden:	4729	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27553.4 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 KITS DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL



SE REALIZA EL DESMONTAJE DE CILINDROS LATERALES DE LEVANTE, SE SUMINISTRA ACEITE HIDRÁULICO Y ANTICONGELANTE, SE NIVELA LOS ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA- 0098	N. Orden:	4729	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27553.4 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 KITS DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL



SE REALIZA EL DESMONTAJE DE CILINDROS LATERALES DE LEVANTE, SE SUMINISTRA ACEITE HIDRÁULICO Y ANTICONGELANTE, SE NIVELA LOS ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA- 0098	N. Orden:	4729	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27553.4 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 KITS DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL



SE REALIZA EL DESMONTAJE DE CILINDROS LATERALES DE LEVANTE, SE SUMINISTRA ACEITE HIDRÁULICO Y ANTICONGELANTE, SE NIVELA LOS ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA- 0098	N. Orden:	4729	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27553.4 HRS	Auxiliar:	


SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 KITS DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL



SE REALIZA EL DESMONTAJE DE CILINDROS LATERALES DE LEVANTE, SE SUMINISTRA ACEITE HIDRÁULICO Y ANTICONGELANTE, SE NIVELA LOS ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA- 0098	N. Orden:	4729	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27553.4 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 KITS DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL



SE REALIZA EL DESMONTAJE DE CILINDROS LATERALES DE LEVANTE, SE SUMINISTRA ACEITE HIDRÁULICO Y ANTICONGELANTE, SE NIVELA LOS ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA- 0098	N. Orden:	4729	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27553.4 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 KITS DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL



SE REALIZA EL DESMONTAJE DE CILINDROS LATERALES DE LEVANTE, SE SUMINISTRA ACEITE HIDRÁULICO Y ANTICONGELANTE, SE NIVELA LOS ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA- 0098	N. Orden:	4729	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	27553.4 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 KITS DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL



OBSERVACIÓN: SE DETECTO FUGA POR SPOOL DE VÁLVULA, REQUIERE DE REPARACIÓN, DE IGUAL MANERA SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN EL RADIADOR.