

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110121

SAP

70022202

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa, Tabasco - Mexico - 86029
Tel. 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4854
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: HUIMANGUILLO

No. de Orden: KAUF 4736
Fecha: 10/Sep/2026
Codigo QR: VHSA-0128
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA 32-5FG28 SERIE 91739 ECO 70022202 CAP. 2.5L

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAPORTAVILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

- Servicio Realizado OK
- Curro porke bujeas presente desgaste
- Requiere reemplazo de bujeas de transmisión

Fecha del Servicio: 11/09/2026 Horómetro: 14572.8

Caj. Rosu Camar Juan Carlos Alms

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



HORÓMETRO



SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

SAP

70022202

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS

		ORDEN DE SERVICIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa Tabasco - Mexico - 86029 Tel. 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4654	No. de Orden:	KAUF 4736
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO MONT. TOYOTA 32-5FG25 SERIE 91739 ECO 70022202 CAP. 2.5l			
FALLA REPORTADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS			
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAPORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES - Servicio Realizado OK - Carro porte bujías presente desgaste - Requiere reemplazo de bujías de transmisión			
Fecha del Servicio: 11/09/2026		Kilometraje: 14572.8	
Caj. Rosu Camar Juan Carlos Alms			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

LUBRICACIÓN DE CADENA

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo


PREVENTIVO

Ticket

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS

		ORDEN DE SERVICIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa, Tabasco - Mexico - 86029 Tel. 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4854	No. de Orden:	KAUF 4736
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO MONT. TOYOTA 32-5FG28 SERIE 91739 ECO 70022202 CAP. 2.5l			
FALLA REPORTADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS			
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES - Servicio Realizado OK - Curro porke bujías presente desgaste - Requiere reemplazo de bujías de transmisión			
Fecha del Servicio: 11/09/2026		Kilometraje: 14572.8	
Caj Rosu Camar Juan Carlos Alms			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

ENGRASADO EN GENERAL

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico - 86029		Tel. 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4554	No. de Orden:	KAUF 4736
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA 32-5FG28 SERIE 91739 ECO 70022255 CAP. 2.5l			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS			
DETALLE DE SERVICIO			
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Curro porke bujías presente desgaste - Requiere reemplazo de bujías de transmisión			
Fecha del Servicio:		Horómetro:	
11/09/2026		14572.8	
Caj Rosu Camar Juan Carlos Alms			



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

SAP

70022202

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS

		ORDEN DE SERVICIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa, Tabasco - Mexico - 86029 Tel. 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4554	No. de Orden:	KAUF 4736
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO MONT. TOYOTA 32-5FG28 SERIE 91739 ECO 70022202 CAP. 2.5l			
FALLA REPORTADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS			
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES - Servicio Realizado OK - Curro punk bujías presente desgaste - Requiere reemplazo de bujías de transmisión			
Fecha del Servicio:	11/09/2026	Horómetro:	14572.8
Caj Rosu Carrat Juan Carlos Pina			



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE



REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS

		ORDEN DE SERVICIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa, Tabasco - Mexico - 86029 Tel. 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4854	No. de Orden:	KAUF 4736
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO MONT. TOYOTA 32-5FG28 SERIE 91739 ECO 70022202 CAP. 2.5l			
FALLA REPORTADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS			
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFANOSQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES - Servicio Realizado OK - carro porte bujías presente desgaste - Requiere reemplazo de bujías de transmisión			
Fecha del Servicio: 11/09/2026		Kilometraje: 14572.8	
Caj. Rosu Carrat Juan Carlos Alms			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

SAP

70022202

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS

KAUFMANN		GRUPO S. TABASCO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - México - 86029		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4854	No. de Orden:	KAUF 4736
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA 32-SFG28 SERIE 91739 ECO 70022255 CAP. 2.5l			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS			
DETALLE DEL SERVICIO			
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Carro porte bujías presente desgaste - Requiere reemplazo de bujías de transmisión			
Fecha del Servicio: 11/09/2026		Kilometraje: 14572.8	
Caj Rosu Carrat Juan Carlos Alms			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS

		ORDEN DE SERVICIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa, Tabasco - Mexico - 86029 Tel. 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4554	No. de Orden:	KAUF 4736
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO MONT. TOYOTA 32-5FG25 SERIE 91739 ECO 70022202 CAP. 2.5t			
FALLA REPORTADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS			
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES - Servicio Realizado OK - Corro porke bujías presente desgaste - Requiere reemplazo de bujías de transmisión			
Fecha del Servicio: 11/09/2026		Kilometraje: 14572.8	
Caj. Rosu Camar Juan Carlos Alms			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo


PREVENTIVO

Ticket

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS

		ORDEN DE SERVICIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa, Tabasco - Mexico - 86029 Tel. 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4854	No. de Orden:	KAUF 4736
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO MONT. TOYOTA 32-5FG28 SERIE 91739 ECO 70022202 CAP. 2.5l			
FALLA REPORTADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS			
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES - Servicio Realizado OK - carro porte bujías presente desgaste - Requiere reemplazo de bujías de transmisión			
Fecha del Servicio:	11/09/2026	Horómetro:	14572.8
Caj Rosu Carrat Juan Carlos Alms			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

EVIDENCIAS

SAP

70022202

Tipo


PREVENTIVO

Ticket

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jauca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico - 86029		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4554	No. de Orden:	KAUF 4736
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA 32-5FG28 SERIE 91739 ECO 70022202 CAP. 2.5l			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS			
1000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HORAS INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Carro porte bujías presente desgaste - Requiere reemplazo de bujías de transmisión			
Fecha del Servicio:	11/09/2026	Horómetro:	14572.8
Caj. Rosu Carras Juan Carlos Alms			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

REVISIÓN