

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa - Tabasco - Mexico 88029 Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización:	4955	No. de Orden:	KAUF 4737
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:	HUIMANGUILLO	Código QR:	VHSA-0155
Ubicación:		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS			
Item	Descripción		
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESIDENTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESIDENTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere remplazo de bujia (Dañada) - carro porta horquillas presenta desgaste - Requiere remplazo de manubrios de engrillar de aceite de transmision (resaca, una presente fuga) - Requiere remplazo de balanceta de transmision			
Fecha del Servicio:	11/09/2026	Honorario:	10955.9
Jorge Luman Jose Carlos Alonzo			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



HORÓMETR



SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico 88029		Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4955	No. de Orden: KAUF 4737		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 10/Sep/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0155		
Ubicación: HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS			
Item	Descripción		
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere reemplazo de bujía (Dañada) - carro porta herramientas presenta desgaste - Requiere reemplazo de manubrios de engranaje de aceite de transmisión (resaca, una presenta fuga) - Requiere reemplazo de balanceta de transmisión			
Fecha del Servicio: 11/09/2026	Horómetro: 10955.9		
Jorge Llanos Juan Carlos Almazán			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



LUBRICACIÓN DE CADENA

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo


PREVENTIVO


Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

		ORDEN DE TRABAJO							
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua José María Pilo Suárez							
Villahermosa, Tabasco México 88029		Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx							
Colización:	4955	No. de Orden:	KAUF 4737						
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026						
Solicitante:	HUIMANGUILLO	Código QR:	VHSA-0155						
Ubicación:		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO						
INFORMACIÓN DEL EQUIPO									
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON									
FALLA REPORTADA									
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS									
<table><thead><tr><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.000000</td><td>PIEZA</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DES-MONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DES-MONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO</td></tr></tbody></table>				Cantidad	Unidad	Descripción	1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DES-MONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DES-MONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
Cantidad	Unidad	Descripción							
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DES-MONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DES-MONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO							
OBSERVACIONES									
- Servicio Realizado OK - Requiere remplazo de bujías (Dañada) - carro porta horquillas presenta desgaste - Requiere remplazo de manubrios de engrillar de aceite de transmisión (resaca, una presenta fuga) - Requiere remplazo de balaneta de transmisión									
Fecha del Servicio: 11/09/2026		Horómetro: 10955.9							
									



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

ENGRASADO EN GENERAL

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS



Colización: 4955

Ciudad: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: HUMANGUILLO

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jaua - Jose Maria Pino Suarez

Valencia - Toluca - Mexico 88029

Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS

Item	Descripción
1.000000	PIEZA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DES-MONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DES-MONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

- Servicio Realizado OK

- Requiere remplazo de bujia (Dañada)

- carro porta horquillas presenta desgaste

- Requiere remplazo de manubrios de engrillar de aceite de transmision (resaca), una presente fuga

- Requiere remplazo de balanceta de transmision

Fecha del Servicio: 11/09/2016

Honorario: 10955.9

Jose L. Lujan

Jose Carlos Almazan



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaua José María Pilo Suárez
Villahermosa, Tabasco México 88029
Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4955
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: HUMANGUILLO
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 4737
Fecha: 10/Sep/2026
Codigo QR: VMSA-0155
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS

Cantidad	Descripción
1.000000	PIEZA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

- Servicio Realizado OK
- Requiere remplazo de bujía (Dañada)
- carro porta horquillas presenta desgaste
- Requiere remplazo de mangueras de enfriador de aceite de transmisión (resacas, una presenta fuga)
- Requiere remplazo de balanceta de transmisión

Fecha del Servicio: 11/09/2026
Hoyómetro: 10955.9

Juan Carlos Alvarado

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico 88029		Tel.: 9933670560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4955	No. de Orden: KAUF 4737		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 10/Sep/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0155		
Ubicación: HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F-025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FAULTA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS			
Item	Descripción		
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DES-MONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere remplazo de bujía (Dañada) - carro porta horquillas presenta desgaste - Requiere remplazo de manubrios de engranaje de aceite de transmisión (resaca), una presente fuga - Requiere remplazo de balanceta de transmisión			
Fecha del Servicio: 11/09/2026	Horómetro: 10955.9		
Jorge Luman Juan Carlos Almar			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

REEMPLAZO DE BUJÍA

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua José María Pino Suárez	
Villahermosa, Tabasco México 88029		Tel.: 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4955	No. de Orden: KAUF 4737		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 10/Sep/2026		
Solicitante: HUMANGUILLO	Código QR: VMSA-0155		
Ubicación:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS			
Item	Material	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere remplazo de bujías (Dañadas) - carro porta horquillas presenta desgaste - Requiere remplazo de manguitos de engranaje de aceite de transmisión (resaca), una presente fuga - Requiere remplazo de balanceta de transmisión			
Fecha del Servicio: 11/09/2026		Horómetro: 10955.9	
Jorge Llanos Juan Carlos Alvarado			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE



REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

		ORDEN DE TRABAJO							
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua - Jose Maria Pino Suarez							
Villahermosa - Tabasco - Mexico 88029		Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx							
Colización:	4955	No. de Orden:	KAUF 4737						
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026						
Solicitante:	HUIMANGUILLO	Código QR:	VHSA-0155						
Ubicación:		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO						
INFORMACION DEL EQUIPO									
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON									
FAULTA REPORTADA									
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS									
<table><thead><tr><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.000000</td><td>PIEZA</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESAMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESAMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO</td></tr></tbody></table>				Cantidad	Unidad	Descripción	1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESAMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESAMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
Cantidad	Unidad	Descripción							
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESAMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESAMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO							
OBSERVACIONES									
- Servicio Realizado OK - Requiere remplazo de bujia (Dañada) - carro porta horquillas presenta desgaste - Requiere remplazo de manubrios de engranaje de aceite de transmisión (resaca, una presenta fuga) - Requiere remplazo de balanceta de transmisión									
Fecha del Servicio: 11/09/2026		Kilometraje: 10955.9							
Jose Luman Jose Carlos Alonzo									

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122


Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua - Jose Maria Pilo Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico 88029		Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4955	No. de Orden: KAUF 4737		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 10/Sep/2026		
Solicitante: HUMANGUILLO	Código QR: VHSA-0155		
Ubicación:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS			
Item	Descripción		
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DES-MONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere remplazo de bujia (Dañada) - carro porta horquillas presenta desgaste - Requiere remplazo de manguitos de engranaje de aceite de transmision (resaca), una presenta fuga - Requiere remplazo de balanceta de transmision			
Fecha del Servicio: 11/09/2026	Horómetro: 10955.9		
Joa. Kumar Josa Carlos Alonzo			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

SAP

70024298


Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua - Jose Maria Pilo Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico 88029		Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4955	No. de Orden: KAUF 4737		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 10/Sep/2026		
Solicitante: HUMANGUILLO	Código QR: VHSN-0155		
Ubicación:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS			
Item	Descripción		
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESAMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESAMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere remplazo de bujia (Dañada) - carro porta horquillas presenta desgaste - Requiere remplazo de mancuernas de engranaje de aceite de transmisión (resacas, una presenta fuga) - Requiere remplazo de balanceta de transmisión			
Fecha del Servicio: 11/09/2026	Honoriario: 10955.9		
Joaquín Cárdenas Almar J. Cárdenas Almar J.			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaua - Jose Maria Pina Suarez Villahermosa - Tabasco - Mexico 88029 Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4955	No. de Orden: KAUF 4737
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 10/Sep/2026
Solicitante:	Código QR: VMSA-0155
Ubicación: HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON	
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS	
1.000000	PIEZA
DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES	
- Servicio Realizado OK - Requiere remplazo de bujía (Dañada) - carro porta horquillas, presenta desgaste - Requiere remplazo de mangueras de enfriador de aceite de transmisión (resacas, una presenta fuga) - Requiere remplazo de balanceta de transmisión	
Fecha del Servicio: 11/09/2026	Honorario: 10955.9

[Firma]
Jose Luman Jose Carlos Almaz



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua José María Pino Suárez Villahermosa, Tabasco México 86029 Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización:	4955	No. de Orden:	KAUF 4737
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	10/Sep/2026
Solicitante:	HUIMANGUILLO	Código QR:	WHSN-0155
Ubicación:		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS			
Item	Material	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESIDENTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESIDENTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere remplazo de bujía (Dañada) - carro porta herramientas presenta desgaste - Requiere remplazo de mancueros de engranaje de aceite de transmisión (resaca, una presenta fuga) - Requiere remplazo de balanceta de transmisión			
Fecha del Servicio: 11/09/2026		Horómetro: 10955.9	
Joaquín Cárdenas Alvarado			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

110122

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico 88029		Tel.: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4955	No. de Orden: KAUF 4737		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 10/Sep/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0155		
Ubicación: HUIMANGUILLO	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS			
Item	Material	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS. INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DES-MONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DES-MONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
- Servicio Realizado OK - Requiere remplazo de bujia (Dañada) - carro porta horquillas presenta desgaste - Requiere remplazo de manguitos de enfriador de aceite de transmision (resaca), una presente fuga - Requiere remplazo de balanceta de transmision			
Fecha del Servicio: 11/09/2026		Honorario: 10955.9	
Jose Luman Jose Carlos Alonzo			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

REVISIÓN GENERAL DE EQUIPO