

Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	EXPRO TOOL	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4735	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.5 HRS	Auxiliar:	LUIS TORRES

SERVICIO DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, BOTIQUÍN, KIT ANTIDERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jagua José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: EXPRO TOOL
Solicitante:
Ubicación: ANACLETO CANABAL

No. de Orden: KAUF 4735
Fecha: 10/Sep/2026
Código QR: MON-34
Tipo de Servicio: CORRECTIVO


INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS HELI CPCD50-M4G3 2024 S. 010503F3096

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, ETIQUETADO, BOTIQUIN, KIT ANTI DERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DETALLADO DE PINTURA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ROTULADO Y ETIQUETADO DE EQUIPO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE COLOCACION DE CAJA PARA RESGUARDO DE BOTIQUIN Y KIT ANTI DERRAME
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE ASIENTO (SE TOMO PRESTADO DEL MONT-39)

OBSERVACIONES
- Servicio realizado.

Fecha del Servicio: 10/9/26 Horómetro: 4347.5

Nombre y Firma del Cliente: 
Nombre y Firma del Técnico: 
Nombre y Firma del Auxiliar: 

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: EXPRO TOOL
Solicitante:
Equipo: MONTACARGAS HELI CPCD50-M4G3 2024 S. 010503F3096

Código QR: MON-34
Horómetro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS		
A nivel correcto	SI	NO
Acete de motor	☒	
Acete de transmisión	☒	
Acete hidráulico	☒	
Anticongelante	☒	
Líquido de frenos	☒	
Comprobación de	SI	NO
Birlos delanteros	☒	
Birlos traseros	☒	
Guarda de carga	☒	
Pernos de cilindros hidráulicos	☒	
Prueba de frenado	☒	
Bando de alternador	☒	
Caja de dirección	☒	
Freno de estacionamiento	☒	
Alfileros de mastil	☒	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	
Base de tanque de gas	☒	
El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1	☒	
Tanque de gas 2	☒	
Tanque de gas	SI	NO
Valvulas dañadas	☒	
Aro de la base dañada	☒	
Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	☒	
Faro trasero	☒	
Bluespot	☒	
Torreta	☒	
Claxon	☒	
Alarma de reversa	☒	
Cinturon de seguridad	☒	
Extintor vigente	☒	
Switch de arranque (llave)	☒	
El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación	☒	
Fuga en cilindros de levante	☒	
Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	
Fuga en Cilindro de dirección	☒	
Fuga en bomba hidráulica	☒	
Fuga en bancos hidráulicos	☒	
Fuga en mangueras hidráulicas	☒	
Fuga en motor	☒	
Fuga en transmisión	☒	
Fuga en diferencial	☒	
Estado de las llantas	SI	NO
Presenta fisuras	☒	
Presenta desgajamiento	☒	

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO

RECIBI
EXPRO TOOL

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	EXPRO TOOL	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4735	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.5 HRS	Auxiliar:	LUIS TORRES

SERVICIO DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, BOTIQUÍN, KIT ANTIDERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	EXPRO TOOL	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4735	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.5 HRS	Auxiliar:	LUIS TORRES

SERVICIO DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, BOTIQUÍN, KIT ANTIDERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	EXPRO TOOL	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4735	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.5 HRS	Auxiliar:	LUIS TORRES

SERVICIO DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, BOTIQUÍN, KIT ANTIDERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	EXPRO TOOL	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4735	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.5 HRS	Auxiliar:	LUIS TORRES

SERVICIO DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, BOTIQUÍN, KIT ANTIDERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.




Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	EXPRO TOOL	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4735	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.5 HRS	Auxiliar:	LUIS TORRES

SERVICIO DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, BOTIQUÍN, KIT ANTIDERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	EXPRO TOOL	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4735	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.5 HRS	Auxiliar:	LUIS TORRES

SERVICIO DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, BOTIQUÍN, KIT ANTIDERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	EXPRO TOOL	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4735	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.5 HRS	Auxiliar:	LUIS TORRES

SERVICIO DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, BOTIQUÍN, KIT ANTIDERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	EXPRO TOOL	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4735	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.5 HRS	Auxiliar:	LUIS TORRES

SERVICIO DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, BOTIQUÍN, KIT ANTIDERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	EXPRO TOOL	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4735	Fecha:	10/09/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.5 HRS	Auxiliar:	LUIS TORRES

SERVICIO DETALLADO DE PINTURA, ROTULADO, BOTIQUÍN, KIT ANTIDERRAME Y REEMPLAZO DE ASIENTO.

