

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



REEMPLAZO DE BUJÍAS

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



DRENADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV


Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
-----------------	--	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	------------------	------	---------------	------------	-----------------	-------------

Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	
----------------	------	----------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	----------	-------------------	------------	------------------	--

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



REEMPLAZO DE LÍQUIDO ANTICONGELANTE

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS




REEMPLAZO DE CABLES DE BUJÍAS

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
-----------------	--	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	------------------	------	---------------	------------	-----------------	-------------

Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	
----------------	------	----------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	----------	-------------------	------------	------------------	--

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



REEMPLAZO DE CABLES DE BUJÍAS

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS



FUGA EN RETEN DE LICHE

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	FABIOLA TOBILLA	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	4765	Fecha:	15/09/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1748.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

DATO: PENDIENTE LAVADO DE EQUIPO, ENGRASADO Y REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL.

OBSERVACIÓN:

- EQUIPO REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE GAS.
- SE OBSERVA FUGA EN RETEN DE LICHE.