DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

"AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA,BUJÍAS, FILTRO DE AIRE, REVISIÓN Y COMPLETAR NIVELES DE HIDRÁULICO, TRANSMISIÓN HIDRÁULICA"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**



DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***REEMPLAZO DE BUJÍAS**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE GASOLINA**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

***HORÓMETRO**



DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0280	**N. Orden:**	KAUF815	**Fecha:**	06/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	**Modelo:**	FG25N	**Serie:**	AF17D04454	**Ubicación:**	TIXKOKOB	**Horómetro:**	11,923 HRS

OTRAS OBSERVACIONES*:*

- **REQUIERE CAMBIO DE TERMINAL DE BATERÍA**