DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

***HORÓMETRO**

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	**Solicitante:**		**Código QR:**	VHSA-0462	**N. Orden:**	KAUF2776	**Fecha:**	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	**Modelo:**	32-8FG30	**Serie:**	97726	**Ubicación:**	MERIDA	**Horómetro:**	2,107 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

GUARDA DE CARGA DOBLADA Y NO TIENE TORNILLOS APRA AJUSTAR