DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	AGGREKO ENERGY MÉXICO	**Solicitante:**	ANGEL LOPEZ	**Código QR:**	VHSA-0351	**N. Orden:**	4810	**Fecha:**	06/10/2026	**Técnico:**	LUIS TORRES
Equipo:	HYSTER	**Modelo:**	H60FT	**Serie:**	P177V08747R	**Ubicación:**	PARQUE PLIT	**Horómetro:**	1,818 HRS	**Auxiliar:**	

SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA D ACEITE HIDRÁULICO







REEMPLAZO DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR Y 4TA FUNCIÓN.

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	AGGREKO ENERGY MÉXICO	**Solicitante:**	ANGEL LOPEZ	**Código QR:**	VHSA-0351	**N. Orden:**	4810	**Fecha:**	06/10/2026	**Técnico:**	LUIS TORRES
Equipo:	HYSTER	**Modelo:**	H60FT	**Serie:**	P177V08747R	**Ubicación:**	PARQUE PLIT	**Horómetro:**	1,818 HRS	**Auxiliar:**	

SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA D ACEITE HIDRÁULICO







SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	AGGREKO ENERGY MÉXICO	**Solicitante:**	ANGEL LOPEZ	**Código QR:**	VHSA-0351	**N. Orden:**	4810	**Fecha:**	06/10/2026	**Técnico:**	LUIS TORRES
Equipo:	HYSTER	**Modelo:**	H60FT	**Serie:**	P177V08747R	**Ubicación:**	PARQUE PLIT	**Horómetro:**	1,818 HRS	**Auxiliar:**	

SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA D ACEITE HIDRÁULICO







REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	AGGREKO ENERGY MÉXICO	**Solicitante:**	ANGEL LOPEZ	**Código QR:**	VHSA-0351	**N. Orden:**	4810	**Fecha:**	06/10/2026	**Técnico:**	LUIS TORRES
Equipo:	HYSTER	**Modelo:**	H60FT	**Serie:**	P177V08747R	**Ubicación:**	PARQUE PLIT	**Horómetro:**	1,818 HRS	**Auxiliar:**	

SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA D ACEITE HIDRÁULICO







REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	AGGREKO ENERGY MÉXICO	**Solicitante:**	ANGEL LOPEZ	**Código QR:**	VHSA-0351	**N. Orden:**	4810	**Fecha:**	06/10/2026	**Técnico:**	LUIS TORRES
Equipo:	HYSTER	**Modelo:**	H60FT	**Serie:**	P177V08747R	**Ubicación:**	PARQUE PLIT	**Horómetro:**	1,818 HRS	**Auxiliar:**	

SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA D ACEITE HIDRÁULICO





OBSERVACIÓN:

- EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA CEBADORA Y MANGUERA DE ALIMENTACIÓN.
- SE REQUIERE DE REVISIÓN A DETALLE EN BANCO HIDRÁULICO, YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADO.