



VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0007	Fecha: 05 de julio del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 319

1. CAMBIO DE BOMBA DE FRENO





VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0007	Fecha: 05 de julio del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 319

2. CAMBIO DE CHICOTE DE ACELERADOR





VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0007	Fecha: 05 de julio del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 319

3. CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0007	Fecha: 05 de julio del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 319

OBSERVACIONES:

1. Se entregan refacciones usadas
2. Se entrega el equipo funcionando correctamente