



VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0043	Fecha: 16/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,468.5 hr

Falla reportada:

El equipo no da reversa

1. Se revisa sistema eléctrico del equipo detectando falso contacto en arnés principal del montacargas: <https://youtu.be/L26EmVUbyI0>



VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0043	Fecha: 16/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,468.5 hr

Falla reportada:

El equipo no da reversa

2.- Se realiza reparación del arnés principal del montacargas






VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0043	Fecha: 16/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,468.5 hr

Falla reportada:

El equipo no da reversa

3.- Se realiza mantenimiento a fusiblera





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0037	Fecha: 06/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,387.3 hr

Observaciones:

1. Queda trabajando correctamente el equipo