



VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden:	Fecha: 14/07/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 13,739.8

Tambor de frenos lado izquierdo
Presenta ceja, ralladuras y cristalización





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden:	Fecha: 14/07/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 13,739.8

Medida Actual: 316.4 mm

Medida aproximada después de rectificar: 318.4 mm





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden:	Fecha: 14/07/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 13,739.8

Tambor de frenos lado derecho
Presenta ceja, ralladuras y cristalización





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden:	Fecha: 14/07/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 13,739.8

Tambor de frenos lado derecho

Medida actual: 314.4 mm

Medida aproximada después de rectificar: 316.4 mm





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden:	Fecha: 14/07/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 13,739.8

Medidas recomendadas por el fabricante

unit:mm

	1~1.8t	2,2.5t	3,3.5t
Standard	254	310	314
Max.	256	312	316




Fig.9-26

9.2.3 Wheel Brake Remounting

(1) Apply brake fluid to the piston and piston cup and reinstall spring, cup, piston and dust cover in this order.