



Empresa: Paquetexpress	Solicitante: Hugo Valentino	Código QR: VHSA-15	N. Orden: KAUF0237	Fecha: 10/04/2021
Equipo: Montacargas Toyota	Modelo: 32-8FG25	Serie: 60833	Capacidad: 5,000 LBS	Horómetro: 8,148.1 hr

1.- Limpieza sistema de frenos





Empresa: Paquetexpress	Solicitante: Hugo Valentino	Código QR: VHSA-15	N. Orden: KAUF0237	Fecha: 10/04/2021
Equipo: Montacargas Toyota	Modelo: 32-8FG25	Serie: 60833	Capacidad: 5,000 LBS	Horómetro: 8,148.1 hr

1.- Limpieza sistema de frenos





Empresa: Paquetexpress	Solicitante: Hugo Valentino	Código QR: VHSA-15	N. Orden: KAUF0237	Fecha: 10/04/2021
Equipo: Montacargas Toyota	Modelo: 32-8FG25	Serie: 60833	Capacidad: 5,000 LBS	Horómetro: 8,148.1 hr


2.- Engrasado de baleros





Empresa: Paquetexpress	Solicitante: Hugo Valentino	Código QR: VHSA-15	N. Orden: KAUF0237	Fecha: 10/04/2021
Equipo: Montacargas Toyota	Modelo: 32-8FG25	Serie: 60833	Capacidad: 5,000 LBS	Horómetro: 8,148.1 hr

3.- Cambio de liquido de freno





Empresa: Paquetexpress	Solicitante: Hugo Valentino	Código QR: VHSA-15	N. Orden: KAUF0237	Fecha: 10/04/2021
Equipo: Montacargas Toyota	Modelo: 32-8FG25	Serie: 60833	Capacidad: 5,000 LBS	Horómetro: 8,148.1 hr

4.- Calibración de sistema de frenos

