



VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Mantenimiento preventivo a sistema de frenos

1.- Rectificación de tambores





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Mantenimiento preventivo a sistema de frenos

2.- Empastado de balatas






VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Mantenimiento preventivo a sistema de frenos

3.- Cambio de cilindros de freno





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Mantenimiento preventivo a sistema de frenos

3.- Cambio de cilindros de freno





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Mantenimiento preventivo a sistema de frenos

4.- Cambio de retenes interiores de mazas delanteras





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Mantenimiento preventivo a sistema de frenos

5.- Cambio de retenes exteriores de mazas delanteras





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Empacado de banco de transmisión

6.- Cambio de junta de banco de transmisión





VHSA - 0032

Empresa: F I México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Empacado de banco de transmisión

6.- Cambio de junta de banco de transmisión





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Empacado de banco de transmisión

7.- Cambio de retenes de spools de transmisión





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Empacado de banco hidráulico

9.- Cambio de kit de sellos de banco hidráulico





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

Empacado de banco hidráulico

9.- Cambio de kit de sellos de banco hidráulico





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

9.- Cambio de kit de sellos de banco hidráulico





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0254	Fecha: 05/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 5,029 Hr

10.- Reparación de fuga por bayoneta de aceite de motor

