



VHSA - 0050

Empresa: BRANDSAFWAY

Solicitante: ING. JOSE LUIS

Código QR: VHSA-0050

N. Orden: KAUF0410

Fecha: 19/01/2022

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP2K

Serie: AT17B12470

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 20324.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0050

Empresa: BRANDSAFWAY

Solicitante: ING. JOSE LUIS

Código QR: VHSA-0050

N. Orden: KAUF0410

Fecha: 19/01/2022

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP2K

Serie: AT17B12470

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 20324.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0050

Empresa: BRANDSAFWAY

Solicitante: ING. JOSE LUIS

Código QR: VHSA-0050

N. Orden: KAUF0410

Fecha: 19/01/2022

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP2K

Serie: AT17B12470

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 20324.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE



g Quad Camera



VHSA - 0050

Empresa: BRANDSAFWAY

Solicitante: ING. JOSE LUIS

Código QR: VHSA-0050

N. Orden: KAUF0410

Fecha: 19/01/2022

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP2K

Serie: AT17B12470

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 20324.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR





VHSA - 0050

Empresa: BRANDSAFWAY

Solicitante: ING. JOSE LUIS

Código QR: VHSA-0050

N. Orden: KAUF0410

Fecha: 19/01/2022

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP2K

Serie: AT17B12470

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 20324.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LAVADO GENERAL A PRESION





VHSA - 0050

Empresa: BRANDSAFWAY	Solicitante: ING. JOSE LUIS	Código QR: VHSA-0050	N. Orden: KAUF0410	Fecha: 19/01/2022
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP2K	Serie: AT17B12470	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 20324.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LUBRICACION DE MASTIL

