

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0078

N. Orden: KAUF0268

Fecha: 01/08/21

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR

Modelo: P6000D

Serie: AT14E20135

Capacidad: 6,000 LIBRAS

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

1.-CAMBIO DE LA BOMBA CEBADORA





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0078

N. Orden: KAUF0268

Fecha: 01/08/21

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR **Modelo:** P6000D

Serie: AT14E20135

Capacidad: 6,000 LIBRAS

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

2.- LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0078

N. Orden: KAUF0268

Fecha: 01/08/21

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR

Modelo: P6000D

Serie: AT14E20135

Capacidad: 6,000 LIBRAS

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

3.- REVISION DE MANGUERAS DE CONBUSTIBLE





VHSA - 0078

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0078

N. Orden: KAUF0268

Fecha: 01/08/21

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR

Modelo: P6000D

Serie: AT14E20135

Capacidad: 6,000 LIBRAS

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

4.-CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0078

N. Orden: KAUF0268

Fecha: 01/08/21

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR

Modelo: P6000D

Serie: AT14E20135

Capacidad: 6,000 LIBRAS

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

5.-CAMBIO DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0078

N. Orden: KAUF0268

Fecha: 01/08/21

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR

Modelo: P6000D

Serie: AT14E20135

Capacidad: 6,000 LIBRAS

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

6.- NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0078

N. Orden: KAUF0268

Fecha: 01/08/21

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR

Modelo: P6000D

Serie: AT14E20135

Capacidad: 6,000 LIBRAS

Horómetro:

OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECTORES PARA EL OPTIMO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

TECNICO: ING. SEBASTIAN GARCIA V.