



VHSA - 0031

Empresa: PROVIQSA

Solicitante: ING. MUGUEL CAMACHO

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF0848

Fecha: 02/08/22

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 25,295 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE MARCHA





Empresa: PROVIQSA

Solicitante: ING. MUGUEL CAMACHO

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF0848

Fecha: 02/08/22

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XLS

Serie: D004D04503U

Capacidad: 3,000 LIBRAS

Horómetro: 25,295 HRS

OBSERVACIONES:

- FUGA DEL HIDROBOOSTER DE LA BOMBA DE FRENO DE ACEITE HIDRAULICO
- FUGA EN LA JUNTA DEL CARTER DE MOTOR