



VHSA-0120

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1046

Fecha: 20/10/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO A TRANSMISION:

CAMBIO DE DISCOS DE PASTA DE TRANSMISION





VHSA-0120

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF1046	Fecha: 20/10/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo:	Serie:	Capacidad:	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO A TRANSMISION:
CAMBIO DE DISCOS DE METAL DE TRANSMISION





Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1046

Fecha: 20/10/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO A TRANSMISION:

CAMBIO DE KIT DE JUNTAS DE TRANSMISION






VHSA-0120

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF1046	Fecha: 20/10/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo:	Serie:	Capacidad:	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO A TRANSMISION:
CAMBIO DE KIT DE JUNTAS DE TRANSMISION





Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1046

Fecha: 20/10/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo:


Serie:

Capacidad:

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO A TRANSMISION:

CAMBIO DE KIT DE BALEROS DE TRANSMISION





VHSA-0120

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1046

Fecha: 20/10/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO A TRANSMISION: CAMBIO DE KIT DE BALEROS DE TRANSMISION





VHSA-0120

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF1046	Fecha: 20/10/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo:	Serie:	Capacidad:	Horómetro: HRS


**MANTENIMIENTO A TRANSMISION:
 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION**





Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF1046	Fecha: 20/10/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo:	Serie:	Capacidad:	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO A TRANSMISION:
CAMBIO DE ARNES DE ELECTROVALVULA DE SELENOIDE





VHSA-0120

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF1046	Fecha: 20/10/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo:	Serie:	Capacidad:	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO A TRANSMISION:
CAMBIO DE FILTRO INTERNO DE TRANSMISION





VHSA-0120

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1046

Fecha: 20/10/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: HRS

**MANTENIMIENTO A TRANSMISION:
CAMBIO DE FILTRO EXTERNO DE TRANSMISION**





VHSA-0120

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF1046	Fecha: 20/10/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo:	Serie:	Capacidad:	Horómetro: HRS

**MANTENIMIENTO A TRANSMISION:
CAMBIO DE BAYONETA DE TRANSMISION**





VHSA-0120

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1046

Fecha: 20/10/2022

Equipo: TOYOTA


Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: HRS

**MANTENIMIENTO A TRANSMISION:
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION**





Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1046

Fecha: 20/10/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO A TRANSMISION:

MONTAJE DE TRANSMISION

