



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1122

Fecha: 09/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: H45T

Serie: H2Z394J0332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 2578 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BALEROS Y RETENES DE MAZA TRASERA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1122

Fecha: 09/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: H45T

Serie: H2Z394J0332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 2578 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BALEROS Y RETENES DE MAZA TRASERA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1122

Fecha: 09/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: H45T

Serie: H2Z394J0332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 2578 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE BALEROS Y RETENES DE MAZA TRASERA**