



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 19/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 3708 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 19/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 3708 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 19/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 3708 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR

