



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 07/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 3919 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**REVISION DE FUGA Y DRENADO DE ACEITE HIDRAULICO**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 07/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 3919 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**REVISION DE FUGA Y DRENADO DE ACEITE HIDRAULICO**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 07/12/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: 3919 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**REVISION DE FUGA Y DRENADO DE ACEITE HIDRAULICO**