



Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VVSA-0004

N. Orden: KAUF0306

Fecha: 29/11/21

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

1.- Cambio de junta de tapa de punterías





Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF0306

Fecha: 29/11/21

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**1.- Cambio de junta de tapa de punterías**



Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF0306

Fecha: 29/11/21

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

1.- Cambio de junta de tapas de punterías





Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF0306

Fecha: 29/11/21

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

2.- Cambio de aceite hidráulico





Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF0306

Fecha: 29/11/21

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

3.- Nivelado de aceite hidráulico





Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF0306

Fecha: 29/11/21

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

4.- Empacado del gato central





Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VVSA-0004

N. Orden: KAUF0306

Fecha: 29/11/21

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

4.- Empacado del gato central





Empresa: ASFALTAB

Solicitante:

Código QR: VHSA-0004

N. Orden: KAUF0306

Fecha: 29/11/21

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D08329W

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

4.- Empacado del gato central

