



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1422

Fecha: 14/01/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: HRS

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE CAMBIAN PAR DE RINES DELANTEROS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1422

Fecha: 14/01/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 308FG25-91688

N° Económico:

Horómetro: HRS

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE CAMBIAN PAR DE RINES DELANTEROS

