



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUFN

Fecha: 18/01/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

N° Económico: MONT-14

Horómetro: 8036 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION DE FRENOS





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUFN

Fecha: 18/01/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

N° Económico: MONT-14

Horómetro: 8036 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION DE FRENOS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUFN

Fecha: 18/01/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

N° Económico: MONT-14

Horómetro: 8036 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION DE FRENOS

