



Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 24/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 8743.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0091

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 24/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 8743.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 24/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 8743.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 24/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 8743.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUSFN	Fecha: 24/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 8743.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS: LAVADO EN GENERAL DEL EQUIPO A PRESION





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUFN	Fecha: 24/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 8743.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUSN	Fecha: 24/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 8743.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS: LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 24/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 8743.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:
REEMPLAZO DE FUSIBLE 10 A DE LUCES BLUESPOT

