



Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1667	Fecha: 13/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9083.9 HRS


EJE DE DIRECCION DAÑADO:
CORRECCION DEL EJE DE DIRECCION





Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1667	Fecha: 13/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9083.9 HRS

EJE DE DIRECCION DAÑADO: CORRECCION DEL EJE DE DIRECCION





VHSA - 0091

Empresa: IPBJ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1667	Fecha: 13/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9083.9 HRS

EJE DE DIRECCION DAÑADO:
REEMPLAZO DE BALERO DE AJUSTE

