



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1688	Fecha: 17/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5802.3HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR MANGUERA, CAMBIO DE SELLO DE CONEXIÓN Y LAVADO

