



VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 21/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO FILTRO DE AIRE





VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE BUJIAS**



VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL**



VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO BANDA DE ALTERNADOR**



VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE ANTICONGELANTE**



VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION**



VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION**



VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0155

N. Orden: KAUF1556

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 95308

N° Económico: 70024298

Horómetro: 1145.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

ENGRASADO EN GENERAL

