



VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



VHSA-0154

Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0154	N. Orden: KAUF1580	Fecha: 23/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo:	Serie:	N° Económico: 70023968	Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE AIRE**



VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE BUJIAS**



VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo:


Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023


Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**ENGRASADO EN GENERAL**



VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023


Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**LUBRICADO DE CADENAS**



VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1580

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

N° Económico: 70023968

Horómetro: 2141.1 HRS

OBSERVACIONES:

- NEUMATICOS DELANTEROS Y TRASEROS PENDIENTES
- FALTA CHAVETERO AL PERNO DE MASTIL