



VHSA-0156

Empresa: DE ACERO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0156	N. Orden: KAUF1594	Fecha: 28/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 34140	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 15109.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE NEUMATICOS DELANTEROS Y TRASEROS.





VHSA-0156

Empresa: DE ACERO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0156	N. Orden: KAUF1594	Fecha: 28/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 34140	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 15109.6 HRS

OBSERVACIONES:

- KINPIN DEL EJE SE ENCUENTRAN DAÑADOS
- FOCO FUNDIDO DEL STOP
- BALLONETA DE LA TRANSMISION PRESENTA DESGASTE

