



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1584

Fecha: 24/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG45

Serie: 20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1230.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1584

Fecha: 24/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG45

Serie: 20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1230.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1584

Fecha: 24/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG45

Serie: 20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1230.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1584

Fecha: 24/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG45

Serie: 20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1230.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1584

Fecha: 24/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG45

Serie: 20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1230.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1584

Fecha: 24/02/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 32-8FG45

Serie: 20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1230.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1584

Fecha: 24/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG45

Serie: 20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1230.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1584

Fecha: 24/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG45

Serie: 20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1230.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1584

Fecha: 24/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG45


Serie: 20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1230.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1584

Fecha: 24/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG45

Serie: 20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1230.3 HRS

OBSERVACIONES:

MONTAJE DE LLANTAS (SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTAS)

