



Empresa: CORONA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1357

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU45

Serie: 8FG50-20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1169.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE RETEN DEL YUGO DE DIFERENCIAL





Empresa: CORONA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1357

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU45

Serie: 8FG50-20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1169.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE JUNTA DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1357

Fecha: 23/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU45

Serie: 8FG50-20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 1169.6 HRS

OBSERVACIONES:

- DESARMADO Y ARMADO DE TRANSMISION
- CAMBIO DE ORING, RETENEDORES Y JUNTAS PARA EVITAR FUGAS DE ACEITE