



VHSA - 0092

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:**REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL





VHSA - 0092

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:**REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:


REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
LAVADO A PRESION EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: ENGRASADO DEL EQUIPO





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF1638	Fecha: 07/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232924	Capacidad:	Horómetro: 5744.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

LUBRICADO DE CADENAS

