



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1727	Fecha: 27/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9197.0 HRS

SE MUEVE EL MASTIL AL FRENAR:

AJUSTE DE 4 TORNILLOS DEL MASTIL Y ASEGURAR MASTIL EN BANCO DE FUNDA DE DIFERENCIAL





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1727	Fecha: 27/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9197.0 HRS

OBSERVACIONES:

- PRESENTA DESGASTE ENTRE FUNDA Y MASTIL
- REQUIERE DESMONTAJE PARA REPARACION

