



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1721

Fecha: 29/03/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FGU25

Serie: 91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4690.4 HRS

REPARACION DE ESCAPE:**AJUSTE DE ABRAZADERAS DEL ESCAPE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1721

Fecha: 29/032023

Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4690.4 HRS

REPARACION DE ESCAPE:

AJUSTE DE ABRAZADERAS DEL ESCAPE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1721

Fecha: 29/032023

Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4690.4 HRS

REPARACION DE ESCAPE:

AJUSTE DE ABRAZADERAS DEL ESCAPE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1721

Fecha: 29/03/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FGU25

Serie: 91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4690.4 HRS

REPARACION DE ESCAPE:**AJUSTE DE ABRAZADERAS DEL ESCAPE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0133

N. Orden: KAUF1721

Fecha: 29/032023

Equipo: TOYOTA

Modelo:32-8FGU25

Serie:91708

N° Económico: 70023256

Horómetro: 4690.4 HRS

REPARACION DE ESCAPE:**AJUSTE DE ABRAZADERAS DEL ESCAPE**