



MONT-20

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING JUAN CARLOS ZENTELLA **Código QR:** MONT-20 **N. Orden:** KAUF1807

Fecha: 14/04/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

Capacidad: 6,000 LBS

Horómetro: 1652.2 HRS

**SONIDO ANORMAL EN MOTOR, CADENAS DE MASTIL SUELTAS Y NO SIRVE EL FRENO DE MANO:
REAJUSTE DE CADENAS DEL GATO CENTRAL**





MONT-20

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante: ING JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: MONT-20	N. Orden: KAUF1807	Fecha: 14/04/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H60FT	Serie: N177V03681M	Capacidad: 6,000 LBS	Horómetro: 1652.2 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE PALANCA DE FRENO DE MANO
- REQUIERE CALIBRACION DE PUNTERIAS

