



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1800	Fecha: 12/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9337.5 HRS

LUCES LATERALES Y TRASERAS NO FUNCIONAN, TORRETA NO FUNCIONA, LUCES FLOJAS:
INSTALACION DE TORRETA NUEVA





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF1800	Fecha: 12/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232566	Capacidad: 3,000 LIBRAS	Horómetro: 9337.5 HRS

LUCES LATERALES Y TRASERAS NO FUNCIONAN, TORRETA NO FUNCIONA, LUCES FLOJAS:
SE CHECAN LUCES LATERALES Y TRASERAS, QUEDAN FUNCIONANDO

