



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1799	Fecha: 13/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7351.5 hrs

FALLA EN COMPUTADORA LUZ LED DEL LADO IZQUIERDO EN MAL ESTADO (AMARRADO CON CINCHOS):





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1799	Fecha: 13/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7351.5 hrs

**FALLA EN COMPUTADORA LUZ LED DEL LADO IZQUIERDO EN MAL ESTADO (AMARRADO CON CINCHOS):
MONTAJE DE RADIADOR**





VHSA-0095

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1799	Fecha: 13/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7351.5 hrs

FALLA EN COMPUTADORA LUZ LED DEL LADO IZQUIERDO EN MAL ESTADO (AMARRADO CON CINCHOS):
SE SOLDÓ 5 CABLES DEL SWITCH DE POSO DE GAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1799	Fecha: 13/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7351.5 hrs

FALLA EN COMPUTADORA LUZ LED DEL LADO IZQUIERDO EN MAL ESTADO (AMARRADO CON CINCHOS):
REEMPLAZO DE LUZ LED BLANCA DEL LADO IZQUIERDO





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1799	Fecha: 13/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7351.5 hrs

**FALLA EN COMPUTADORA LUZ LED DEL LADO IZQUIERDO EN MAL ESTADO (AMARRADO CON CINCHOS):
REEMPLAZO DE LUZ LED BLANCA DEL LADO IZQUIERDO**





VHSA-0095

Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF1799	Fecha: 13/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7351.5 hrs

FALLA EN COMPUTADORA LUZ LED DEL LADO IZQUIERDO EN MAL ESTADO (AMARRADO CON CINCHOS):
REEMPLAZO DE FOCO DETECCIONAL DEL LADO DERECHO Y SU TUERCA

