



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1926

Fecha: 12/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 2434 HRS

LLANTA DESPEGADA DEL RIN: REEMPLAZO DE LLANTA TRASERA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1926

Fecha: 12/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 2434 HRS

LLANTA DESPEGADA DEL RIN: REEMPLAZO DE LLANTA DELANTERA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF1926

Fecha: 12/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

N° Económico: 70023967

Horómetro: 2434 HRS

LLANTA DESPEGADA DEL RIN: REEMPLAZO DE LLANTA TRASERA

